

緊急安全点検実施状況

【実施場所】 竹田保育園

【実施日時】 令和元年8月28日 午前10時

地点① 三朝町穴鴨地内（竹田保育園前道路）

【危険な理由】 園の門を開けるとすぐ町道で、時々スピードを落とさない車があり、日常の保育、朝夕の登降園とも注意が必要



横断歩道表示マーク
が老朽化し、見えに
くくなっているた
め、取替検討

園が近くにあるこ
とを周知するため
反射材の看板を道
路の2方向につけ
ることを検討

園前道路であるこ
とを周知するため、路
面を色づけするなど
検討